


LEYENDA

	RIESGO BAJO ANTE DESLIZAMIENTOS La pérdida de materiales es menor en caso de deslizamiento
	RIESGO MODERADO ANTE DESLIZAMIENTOS La pérdida de materiales es moderada en caso de deslizamiento
	RIESGO ALTO ANTE DESLIZAMIENTOS La pérdida de materiales es alta en caso de deslizamiento
	RIESGO NULO Area que presenta ausencia de elementos vulnerables y por tanto no presenta riesgo.



INFORMACIÓN DE REFERENCIA

PROYECCION	Gauss-Krueger, Colombia (Transversa de Mercator)
DATUM	Magna - Sirgas
ELIPSOIDE	GRS-1980
ORIGEN EN LA ZONA	BOGOTÁ
Coordenadas Geográficas	74°04'39,0285" Long. Oeste
Coordenadas Planas	1'000.000 metros Norte
	1'000.000 metros Este

CONVENCIONES

Puntos de control	
Puntos de estacionamiento	⊙ Pe
Puntos de referencia	⊙ PRef
Viviendas	▨
Trapiche	⊠
Transporte e instalaciones	
Limite de vía	══
Poste	⊙ W
Hidrografia	
Canal	—
Humedal	—
Relieve	
Curvas de nivel indice	—
Curvas de nivel intermedia	—
Geologia	
Lineamiento	- - - -
Anticlinal	↑
Dato Estructural	1S

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
 FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL FCA
 CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR -CORPOCHIVOR

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
 EJECUTOR CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 038-2012

PROYECTO
 REALIZAR 25 ESTUDIOS DE RIESGO (AMENAZA Y VULNERABILIDAD) Y DISEÑOS DE OBRAS EN ÁREAS AFECTADAS POR FENÓMENOS DE REMOCIÓN DE MASA EN LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR - CORPOCHIVOR

DIRECTOR TÉCNICO UPTC

 ING. CARLOS JULIO RODRÍGUEZ CÁRDENAS

VoBo

 SUPERVISOR CORPOCHIVOR

CONTIENE :
 Mapa de Riesgo
 Planta

DEPARTAMENTO: BOYACÁ	MUNICIPIO: LA CAPILLA
FECHA: SEPTIEMBRE 2013	ESCALA: 1:1000 AREA: 8 Ha