FORTALECIMIENTO AL PROYECTO DE FORMULACIÓN ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL POT DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER

CONTRATO No. 3349-17

Anexo 2: Estudio De Riesgo Y Adaptación Al Cambio Climático Por Movimientos En Masa





Comuna	Barrio	Medida	Medidas Talud Tipo		Factor de Seguridad	
Comuna		Alto (mt)	Pendiente (°)	Equilibrio Límite	Elementos Finitos	Area Riesgo (m2)
	Zona Protegida		26	1.9	1.7	
Comuna 3	Inv 22 de Marzo	8				24380.8
	El Palmar					
	Antonia Santos					
	Los Pinos					
	Inv. Los Nogales					
	Los Naranjos					
	Inv. Nuevo Milenio					
Comuna 4	El Madrigal	15	27	1.4	1.3	7033.9
	Villa Rosa					
	Las Colmenas					
	Inv. El Jordan					
	La Liga					
	Bellavista					
	Buenavista	_				
	San José Obrero II					
	Barrancabermeja					
	Urb. Santa Lucia					
	El Chico					
	Candelaria					
	Miraflores					
	Simon Bolivar					



	Zona Protegida					
	Danubio	8	26	1.9	1.7	
	San Martin					
	Puerta del Sol					
	San Pedro					
Commune C	Rafael Rangel					754040
Comuna 6	Alpes					75184.8
	Corinto	16	37	1.2	1.1	
	Kenedy					
	Brisas del Oriente					
	El Progreso II					
	U.G.U Ciudadela Educativa					
	Oro Negro					
	U.G.U Ciudadela Educativa					
	Pablo Acuña					
	Villa Aura					
	El Poblado					
	Arbustales	22	39	1.1	1.1	
	Humedal el Castillo					
	Villa Plata					
	Villarerys I					
	Villarelys II					
	Villarelys III					
	Nueve de Abril					
	Vereda la Independencia					
	Nuevo Horizonte					
Comuna 7	El Campin					142400.1
	Divino Niño					
	Yarima II					
	Santa Barbara					



Maria Eugenia					
Altos de Cañaveral	20	31	1.3	1.2	
Minas del Paraiso	20	21	1.5	1.2	
Pista de Bicicross					
Prados del Campestre					
Altos del Campestre					
El Campestre					
16 de Marzo					
Las Palmas					
Las Flores					
Bonanza					



Obras de Contención	Costo Aproximado Estabilización			
No se proponen obras de contención dadas las características geométricas y F.S. de los taludes en esta comuna.	-			
Según las propiedades índice y parámetros de resistencia del material a intervenir se puede tratar las siguientes opciones de intervención: * Terraceos del talud a 5 metros en promedio con 2,5 metros de berma, con cunetas de desague en el borde de 30 cms de ancho. * Drenes horizontales en el talud (Lloraderos) con geotextil no tejido en la parte externa para evitar colmatación, con diámetro de tubería HQ y BQ. En todos los casos se sugiere instalar cobertura vegetal para controlar la humedad y la erosión en los sitios donde quede el suelo aflorante.	\$ 487,800,000			
		ITEM	Comentarios	Precio Und
Según las propiedades índice, parámetros de resistencia del material y geometría del talud a intervenir se puede tratar las siguientes opciones de intervención: *		Hora Retro	Material Movido x hora = 300 m3	\$ 150,000
Terraceos del talud a 3 a 4 metros con 2 metros de berma, con cunetas de desague en el borde de 30 cms		Hora Volqueta 12t Metro Lineal Muro		\$ 80,000
de ancho. * Drenes horizontales en el talud (Lloraderos)		Contención	Generalizado	\$ 620,000
con geotextil no tejido en la parte externa para evitar colmatación, con diámetro de tubería HQ y BQ. * Muros de Contención de diversos tipos: MSE, Muros de	\$ 602,708,000	Metro Lineal Dren Superficial Metro Lineal Dren	Incluye Geotextil y	\$ 83,000
Gravedad y en Voladizo (empotrados). No se		Horizontal	Tubería diametro BT	\$ 420,000
recomienda el uso general de muros anclados, se deben de examinar las características de sitio. En todos		Gavion	2x1x1 metros	\$ 180,000
los casos se sugiere instalar cobertura vegetal para		Concreto lanzado	metro cuadrado	\$ 60,000
controlar la humedad y la erosión en los sitios donde quede el suelo aflorante.				




No se proponen obras de contención dadas las características geométricas y F.S. de los taludes en este sector de la comuna.	-
Según las propiedades índice y parámetros de resistencia del material a intervenir se puede tratar las siguientes opciones de intervención: * Terraceos del talud de mínimo 5 metros de altura con mínimo 2,5 metros de berma, con cunetas de desague en el borde de 30 cms de ancho. * Drenes horizontales en el talud (Lloraderos) con geotextil no tejido en la parte externa para evitar colmatación, con diámetro de tubería HQ y BQ.	\$ 2,150,597,000
Según las propiedades índice, parámetros de resistencia del material y geometría del talud a intervenir se puede tratar las siguientes opciones de intervención: * Drenes horizontales en el talud (Lloraderos) con geotextil no tejido en la parte externa para evitar colmatación, con diámetro de tubería HQ y BQ. * Muros de Contención de diversos tipos: MSE, Muros de Gravedad y en Voladizo (empotrados). Se pueden utilizar muros anclados, pero deben de ser examinados en el sitio de	\$ 2,318,950,000




	1
instalación. En todos los casos se sugiere instalar	
cobertura vegetal para controlar la humedad y la	
erosión en los sitios donde quede el suelo aflorante.	






























































Análisis Por Elementos Finitos Stress Total

























































Figura 12. En esta imagen tenemos el manejo geotécnico probuesto para el talud tipo 2 de la comuna 7, con el fin de mejorar el factor de seguridad, muros de contención y terraceo que dependerán de las características de dichos taludes.