

La muestra viva de la resiliencia en Colombia

189



La ejecución de los recursos ha sido transparente y eficaz optimizándolos al 100% por un territorio menos vulnerable

La Gestión del Riesgo es Tarea de Todos



Construcción de una placa de concreto en el polideportivo del corregimiento de La Soledad.

Construcción de muro de contención para evitar la erosión causada por los cuerpos de agua en el corregimiento de La Soledad.

Construcción de un puente que comunica a la zona urbana y a la rural del municipio de Río Quito, mejorando las vías de acceso a estos territorios.



El 18 de marzo de 2013, los habitantes de Río Quito, Chocó, se vieron afectados por una inundación generada por el desbordamiento del río que lleva el mismo nombre de la localidad, dejando a 968 familias damnificadas.

El panorama no podría ser otro:



Ubicado en el noroeste del país, en departamento de Chocó. Se encuentra a 30 km. de la capital departamental, Quibdó.

Viviendas averiadas: **313**

Familias afectadas: **968**

Personas afectadas: **5.610**



Recuperación después de la emergencia

A pesar de la gran afectación que generó esta inundación, las autoridades municipales no dudaron en emprender todas las acciones pertinentes para que su comunidad fuera más resiliente ante los efectos que dejó el desastres, producto de esta inundación.

En una gestión maratónica la rehabilitación fue inminente:

AHE para la Resiliencia

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD- destino **\$335'896.000** millones de pesos, representadas en Ayudas Humanitarias de Emergencias para cubrir las necesidades básicas.

Apoyos alimentarios para llevar santidad a la comunidad


Una vez se reportó la emergencia la UNGRD, envió a Río Quito apoyos alimentarios por la suma de **\$ 103'576.000** millones de pesos, representados en **968** mercados.



Banco de Materiales para la reconstrucción de la esperanza

La preocupación más notable en la comunidad era la reconstrucción de sus viviendas, la canalización de los caños aledaños que atraviesan el casco urbano de este territorio y las obras de contención para mitigar los efectos de las crecientes súbitas de este afluente.

Con la destinación de **\$489'354.800** millones de pesos el reto para el Alcalde José Isabellino Becerra fue adelantar estas tres obras de mitigación.



1.936 Colchonetas

1.936 Sobrecamas

1.936 Toldillos

968 Kits de aseo

968 Kits de cocina



En una gestión maratónica y ejemplar, bajo la coordinación del Alcalde, se han reconstruido **5** viviendas y construido **90** metros de Box Culvert (Caja de canalización de aguas).

Sin embargo la optimización de recursos es ejemplar. Una vez adelantadas las obras iniciales se priorizó la intervención de ciertas zonas del municipio donde se ejecutan obras de mitigación tales como:

Realce de cajas de inspección, las cuales canalizan los afluentes del municipio y sirven a su vez de paso seguro a la comunidad que transita por la zona.

