

Boletín No. 003

## CONTINÚA LA ATENCIÓN TRAS COLAPSO DE UN PUENTE COLGANTE ZONA RURAL DE VILLAVICENCIO

- El accidente que se presentó en el departamento del Meta, vereda El Carmen, deja al momento 8 fallecidos y 13 heridos
- El puente colgante que se desplomó tenía una altura de 10 a 15 metros y se vieron afectadas por lo menos 20 personas
- La situación es atendida por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y entidades operativas el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo



**Bogotá, 9 de enero de 2017. (@UNGRD.)** El día de hoy cerca de las 11:00 a.m., en la vereda el Carmen que se encuentra ubicada a tres horas por carretera de Villavicencio, colapsó un puente artesanal colgante. El sector por ser de tan alta afluencia en días festivos deja al momento 8 fallecidos y 13 heridos.

El puente tenía una altura aproximada de 10 a 15 metros y su colapso al parecer se debió al exceso de peso, situación que fue atendida de forma inmediata con la disposición de una unidad de rescate de la Cruz Roja Colombiana seccional Meta.

Así mismo, en el lugar del accidente entidades como el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, la Defensa Civil Colombiana, Bomberos, Policía y el CRUE mantienen el seguimiento a la zona.

Situación en desarrollo...