

## EN FUNCIONAMIENTO PRIMER PUENTE PEATONAL EN CORINTO, CAUCA, TRAS EMERGENCIA POR AVENIDA TORRENCIAL

- *La estructura de 54 metros de longitud se construyó en conjunto con la comunidad y un equipo técnico especializado en este tema.*



**Corinto, Cauca, 30 de noviembre de 2017 (@UNGRD).** Hoy se puso en funcionamiento y a disposición de la comunidad de la vereda Carrizales, el primer puente peatonal construido como parte del Plan de Acción para la Reconstrucción de este municipio, luego de la avenida torrencial del pasado 7 de noviembre en el municipio de Corinto, Cauca.

El puente se trata de una estructura metálica modular de 54 metros de longitud y 8 toneladas de peso que restablecerá la comunicación de familias campesinas e indígenas de la vereda Carrizales. Su construcción que duró 10 días se da en el marco de la declaratoria de calamidad, y fue construido con el apoyo de la comunidad con orientación técnica y acompañamiento en terreno.

Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se destinaron los recursos para que a través del convenio que se tiene con "Puentes de la Esperanza" se logrará este trabajo, que se logró ejecutar en menos de un mes de sucedida la emergencia en este municipio.