

Sismo de magnitud 5.6 sacudió al Valle del Cauca y dejó varios daños materiales y una persona lesionada

Hasta el momento se han registrado 16 réplicas, siendo la primera de magnitud 3.3 a las 06:31 a.m., a 4 km de Ansermanuevo. Otras réplicas siguieron a las 06:35 a.m. (magnitud 3.0) y a las 06:47 a.m. (magnitud 3.7).

Bogotá, 19 de enero de 2023. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el día de hoy, se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro en el municipio de Ansermanuevo, Valle del Cauca, seguido de tres réplicas de menor intensidad. El evento sísmico se sintió en varios municipios del departamento y en otras regiones del país.

Como consecuencia del sismo, se reportan daños en infraestructura, viviendas y hospitales en los municipios de Ansermanuevo, Argelia, Cartago, El Águila, Bolívar, La Unión, en el Valle del Cauca y La Virginia y Dosquebradas, en Risaralda.

Asimismo, se reporta una persona lesionada y un colegio afectado en Ansermanuevo y grietas en dos bases militares en Zarzal y batallón Vencedores en Cartago.

Los Consejos Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD y CDGRD) se encuentran activados y atendiendo la emergencia con el apoyo de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

El director encargado de la UNGRD, Víctor Meza Galván, se pronunció al respecto y manifestó que: *“la UNGRD está monitoreando la situación y coordinando las acciones de respuesta y atención a las comunidades afectadas por el sismo. Hacemos un llamado a la calma y a seguir las recomendaciones de las autoridades locales para prevenir mayores riesgos”.*

Asimismo, el director Meza Galván indicó que: *“se ha activado la Sala de Crisis Nacional y el Centro de Información y Tecnología para la Emergencia y el Desastre (CITEL) para mantener una comunicación permanente con los CMGRD y CDGRD y brindar la asistencia técnica y logística que requieran. Estamos trabajando de manera articulada con el SNGRD para garantizar una atención oportuna y eficaz a la población”.*

La UNGRD recomienda a la ciudadanía mantenerse informada por los canales oficiales y evitar difundir rumores o informaciones falsas. Así mismo, se recuerda la

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Dirección: Av. Calle 26 # 92 - 32, Bogotá, Colombia

Conmutador: (+57) 601 552 9696

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 113200

importancia de contar con un plan familiar de emergencia, un kit de emergencia y conocer las rutas de evacuación y los puntos de encuentro en caso de una nueva eventualidad.

Así está la afectación hasta el mediodía

Valle del Cauca: seis municipios con reporte de novedades

Ansermanuevo: una persona lesionada, un colegio averiado

Cartago: grietas en infraestructura de base militar

Argelia: una vivienda averiada

El Águila: un hospital averiado (pendiente evaluación estructural), una vivienda averiada.

Bolívar: una vivienda averiada.

La Unión: una vivienda averiada

Risaralda: siete municipios con reporte de novedades

La Virginia: siete viviendas afectadas

La Celia: seis viviendas afectadas

Dosquebradas: cinco viviendas afectadas

Pereira: ocho viviendas afectadas

Apia: dos viviendas afectadas

Santa Rosa: un colegio, una vivienda y un edificio

Balboa: una vivienda afectada

Caldas: un municipio con reporte de novedades

Manizales: tres viviendas averiadas